

Bilag: Økonomi

Emne	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udvendigt:											
Gade											
Fuger eftergås						20.000					
Sålbænke/gesims behandles med gummihud						50.000					
kælderydervæg etablering af dræn	850.000										
Gavl											
Huller i facadepuds repareres	5.000										
Gård											
Fuger eftergås						25.000					
Sålbænke/gesims behandles med gummihud						20.000					
Stueetage pudsreparationer	60.000										
Døre											
Hoveddør malerbehandles	6.000										
Dør til bitrappe udskiftes	22.000										
Dobbeldør til port/gennemgang udskiftes	30.000										
Dør til stueetagen males	1.500										
Indgangsdør til lejlighed males						15.000					
Kælderdøre	20.000										
Tag											
Zinkinddækning eternitskiffer/brandkarm:											
Stillads	20.000										
Zinkinddækning	15.000										
Murerarbejde	10.000										
Blikkenslager reparationer + inddækning	5.000										
Murerreparationer af skorstene	10.000										
Tagdækker reparationer	3.000										
Sum udvendigt	1.057.500	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0

Emne: Vedligeholdelsesplan  
Sag: A/B XXX  
Sag. Nr.: 2009410

**Stevns Tegnestue**  
*Rådgivning man kan stole på!*

Dato: 3.01.10  
Int.: MK

Emne	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indvendigt:											
Hovedtrappe											
Maling af vægge						80.000					
Maling af træværk						170.000					
Maling af loft og underside trappeløb						60.000					
Grundrens af trappetrin						30.000					
Bitrappe											
Maling af vægge											50.000
Maling af træværk											100.000
Maling af loft og underside trappeløb											40.000
Larkering af trappe											15.000
Bundstykke til vaskerum											1.000
Kælder											
Ændring af loftshøjde	900.000										
Udgravning af kældergulv											
Fugtspær i alle kældervægge											
Forlængelse af kældertrapper											
Nyt betondæk											
Behandling af kældervægge	150.000										
Kælderrumsinddeling i tråd	20.000										
Opsætning af lys i nye kælderrum	50.000										
Undersøgelse af imprægnering i bjælkeender	10.000										
Affald i kælderrum	5.000										
Rør											
Isolering af rør	10.000										
Isolering af rør i kælder	15.000										
Alarm på pumpebrønd med lys	10.000										
Sum indvendigt	1.170.000	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	206.000

Emne	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Samlet sum ude- og indvendigt	2.227.500	0	0	0	0	470.000	0	0	0	0	206.000